Cable USB para Medidor Portátil Multiparámetro HI9829 – HI7698291

## Description

Una vez que el adaptador USB HI7698291 está conectado al medidor y al puerto USB de la PC, el usuario puede ver y descargar datos del medidor: información de estado (versión y fecha del software, SN, ID, información GPS, nivel de batería e información de memoria libre), así como un resumen de lotes de datos registrados y Buenas Prácticas de Laboratorio (GLP). Una vez que se ha descargado un lote, se pueden ver todas las muestras registradas.