Estándar de Glicerol (30 mL x 4) para Fotómetros de Miel y Jarabe de Arce – HI93703-57

Description

El glicerol es un compuesto alcoh?lico org?nico simple que es transparente, incoloro y viscoso. Debido a estas propiedades, se utiliza para calibrar un fot?metro al 100% de transmitancia, que es la cantidad m?xima de luz que pasa a trav?s de una cubeta que contiene una muestra y es detectada por un fotodetector de silicio. Para la miel y el arce, la calibraci?n se realiza a una longitud de onda de luz espec?fica. La longitud de onda utilizada se basa en el m?todo apropiado y representa un color complementario de la muestra a analizar.