EstÃ¡ndares CAL Checkâ„¢ de Fosfato de Rango Alto â€“ HI97717-11

Description

El HI97717-11 es un conjunto de estÃ¡ndares de calibraciÃ³n de alta calidad que permite a los usuarios validar y calibrar el FotÃ³metro PortÃ¡til de Fosfato de Rango Alto HI97717. El HI97717-11 incluye una cubeta sellada â€œAâ€• para poner a cero el medidor y una cubeta â€œBâ€• que se utiliza para validar o calibrar. La lectura esperada del estÃ¡ndar â€œBâ€• es de 15.0 ? 0.5 mg/L de fosfato a 25 Â°C. El conjunto de calibraciÃ³n se produce en nuestras instalaciones de fabricaciÃ³n de Ãºltima generaciÃ³n utilizando productos quÃmicos de grado reactivo en un entorno de temperatura controlada.

Suministrados con Certificado de AnÃ¡lisis

- CÃ³digo de producto
- NÃºmero de lote
- Fecha de caducidad
- Medidor de referencia trazable al NIST
- Valor estÃ¡ndar a 25C

Contenedores de almacenamiento proporcionados

- A prueba de luz
- Protegidos de roturas accidentales

La validaciÃ³n y calibraciÃ³n del FotÃ³metro PortÃ¡til de Fosfato de Rango Alto HI97717 es rÃ¡pida y fÃ¡cil con los EstÃ¡ndares CAL Check ? HI97717-11.