EstÃ¡ndares CAL Checkâ„¢ de Hidracina â€“ HI97704-11

## Description

El HI97704-11 es un conjunto de estÃ¡ndares de calibraciÃ³n de alta calidad que permite a los usuarios validar y calibrar el rango de hidracina en el fotÃ³metro compatible con HI97704 que tiene un rango de hidracina de 0 a 400 ?g/L (ppb). El HI97704-11 incluye una cubeta sellada â€œAâ€• para poner a cero el medidor y una cubeta â€œBâ€• que se utiliza para validar o calibrar. La lectura esperada del estÃ¡ndar ?B? es de 100 ? 3 ?g/L de hidracina a 25 Â°C. El conjunto de calibraciÃ³n se produce en nuestras instalaciones de fabricaciÃ³n de Ãºltima generaciÃ³n utilizando productos quÃmicos de grado reactivo en un entorno de temperatura controlada.

**Suministrados con Certificado de AnÃ¡lisis**

- CÃ³digo de producto
- NÃºmero de lote
- Fecha de vencimiento
- Valor estÃ¡ndar a 25 Â°C
- Medidor de referencia trazable por NIST

**Contenedores de almacenamiento proporcionados**

- A prueba de luz
- Protegidos de roturas accidentales

La validaciÃ³n y calibraciÃ³n del rango de hidracina para el fotÃ³metro portÃ¡til HI97704 es rÃ¡pida y fÃ¡cil con los EstÃ¡ndares CAL Check ? HI97704-11. Standards.