Llave de VerificaciÃ³n de CalibraciÃ³n a 70 Â°C (Sondas HI762) â€“ HI762070C

Description

La Llave de VerificaciÃ³n de CalibraciÃ³n a 70Â°HI762070C estÃ¡ diseÃ±ada para verificar la precisiÃ³n de su termÃ³metro termistor. Esta llave de verificaciÃ³n es compatible con cualquiera de los termÃ³metros de termistor de Hanna que utilizan la serie de sondas HI762.

Simplemente conectando la llave de calibraciÃ³n a la entrada de la sonda, el usuario puede determinar rÃ¡pidamente si el medidor necesita ser recalibrado. Si la lectura en la pantalla difiere mÃ¡s de 0.4Â°C del valor nominal clave, el termÃ³metro debe ser recalibrado en nuestro centro de servicio tÃ©cnico. Para la verificaciÃ³n periÃ³dica de la calibraciÃ³n de su termÃ³metro, se recomienda verificar al menos dos puntos de calibraciÃ³n. El valor de las teclas de verificaciÃ³n de calibraciÃ³n debe elegirse en funciÃ³n de la temperatura esperada de la muestra.

Especificaciones

Valor nominal de la llave	70Â°C
Exactitud	Â± 0.4Â°C