Medidor PortÃ¡til de Lux â€“ HI97500

Description

Se puede utilizar un luxÃ³metro para medir la iluminancia o el flujo luminoso en un Ã¡rea determinada. El HI97500 es un luxÃ³metro portÃ¡til diseÃ±ado para realizar mediciones de luz de manera simple y precisa, alojado en un cuerpo robusto y resistente al agua para uso frecuente en exteriores. El instrumento se suministra con un sensor de luz conectado por un cable coaxial fijo de 1.5m para permitir que las mediciones se tomen desde la distancia sin ninguna interferencia del operador.

CaracterÃsticas Generales

MÃºltiples Rangos de MediciÃ³n â€“ Simplemente pulsando el botÃ³n RANGE el usuario puede cambiar entre tres rangos para elegir la mejor resoluciÃ³n segÃºn el entorno en que se estÃ¡ midiendo.**FunciÃ³n de Apagado AutomÃ¡tico** â€“ Para conservar la duraciÃ³n de la baterÃa, el medidor HI97500 se apaga automÃ¡ticamente despuÃ©s de 7 minutos de inactividad.**Indicador de BaterÃa Baja** â€“ Cuando el nivel de carga de la baterÃa es dÃ©bil, un sÃmbolo â€œVâ€• parpadea en la pantalla LCD para indicar una condiciÃ³n de baterÃa baja.

Especificaciones

Intervalo	0.001 a 1.999 Klux; 0.01 a 19.99 Klux; 0.1 a 199.9 Klux
ResoluciÃ³n	0.001 Klux; 0.01 Klux; 0.1 Klux
Exactitud	Â± 6% de la lectura Â± 2 dÃgitos
sensor	Fotodiodo de silicio de respuesta similar a la humana con cable coaxial de 1.5 m (fijo)
Tipo de baterÃa/duraciÃ³n	9V/aproximadamente 200 horas de uso continuo. Apagado automÃ¡tico despuÃ©s de 7 minutos de inactividad
Condiciones ambientales	0 a 50 Â°C (32 a 122 F); HR mÃ¡x. 100%
Dimensiones	164 x 76 x 45 mm (6.5 x 3.0 x 1.8 ")
Peso	180 g (6.3 oz)
InformaciÃ³n para ordenar	El HI97500 se suministra con baterÃa y manual de instrucciones.