

Consejos para Una Medición Precisa

- Asegúrese de que la muestra no contenga residuos.
- Al colocar la cubeta en el checker, esta debe estar seca por fuera y libre de huellas dactilares, aceite y suciedad.
- Limpie bien la cubeta con un paño de limpieza de microfibra **HI73138** o un paño sin pelusa antes de insertarla.
- Agitar la cubeta puede generar burbujas, lo que resulta en lecturas más altas. Para obtener mediciones precisas, elimine estas burbujas girándola o golpeándola suavemente.
- No deje reposar la muestra reaccionada demasiado tiempo después de añadir el reactivo, ya que la precisión se verá afectada.
- Deseche la muestra inmediatamente después de tomar la lectura; de lo contrario, el vidrio podría mancharse permanentemente.



Accesories

Sets de Reactivos

HI762-25 Reactivos para 25 pruebas de Cloro Libre Rango Ultra Bajo

Otros Accesories

HI762-11 Kit estándar certificado de Cloro Libre Rango Ultra Bajo

HI731225 Cubeta con tapa negra para Checker® HC (4 Uds.)

HI731318 Paño para limpiar cubetas (4 Uds.)

HI731321 Cubeta vidrio y tapón de sellado para Checker® HC (4 Uds.)

HI740028P Set de pilas AAA de 1,5 V (12 Uds.)

HI93703-50 Solución de limpieza de cubetas, 230 mL

Reemplazo de Batería

Para ahorrar batería, el checker se apaga tras 10 minutos de inactividad. Una batería nueva dura un mínimo de 5000 mediciones. Cuando la batería está agotada, el instrumento muestra "bAd", luego "bAt" y se apaga. Para cambiar la batería, siga estos pasos:

1. Mantenga presionado el botón de Encendido/apagado para apagar el checker.
2. Dé la vuelta al instrumento y, con un destornillador, afloje el tornillo y retire la tapa de la batería.



3. Retire la batería usada y reemplácela por una nueva AAA de 1,5 V, insertando primero el extremo negativo.
4. Vuelva a colocar la tapa de la batería y apriete el tornillo.

Certificación

Todos los instrumentos Hanna cumplen con las **Directivas Europeas CE**.

Eliminación de Equipos Eléctricos y Electrónicos. El producto no debe tratarse como residuo doméstico. Entréguelo en el punto de recogida correspondiente para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos, lo que contribuirá a la conservación de los recursos naturales.

Eliminación de Pilas Usadas. Este producto contiene pilas; no las tire junto con el resto de la basura doméstica. Entréguelas en el punto de recogida correspondiente para su reciclaje.

Garantizar la correcta eliminación del producto y la batería previene posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana. Para más información, contacte con su ciudad, su servicio local de recogida de residuos domésticos, el punto de compra o visite www.hannachile.com.



RoHS
compliant



Recomendaciones para Usuarios

Antes de usar este producto, asegúrese de que sea totalmente adecuado para su aplicación específica y el entorno en el que se utiliza. Cualquier variación que el usuario introduzca en el equipo suministrado puede reducir el rendimiento del checker. Por su seguridad y la del checker, no lo utilice ni lo almacene en entornos peligrosos.

Garantía

El Checker®HC **HI762** tiene una garantía de un año contra defectos de fabricación y materiales, siempre que se utilice para el fin previsto y se mantenga según las instrucciones. Esta garantía se limita a la reparación o sustitución gratuita. No cubre daños causados por accidentes, mal uso, manipulación o falta del mantenimiento prescripto. Si necesita servicio técnico, póngase en contacto con su oficina local de Hanna Instruments. Si está cubierto por la garantía, indique el número de modelo, la fecha de compra, el número de serie y la naturaleza del problema. Si la reparación no está cubierta por la garantía, se le notificarán los gastos incurridos. Si necesita devolver el checker a Hanna Instruments, obtenga primero un número de Autorización de Devolución de Mercancía (RGA) del departamento de Servicio Técnico y envíelo con los gastos de envío pagados. Al enviar cualquier producto, asegúrese de que esté correctamente embalado para su completa protección.

Hanna Instruments se reserva el derecho de modificar el diseño, la construcción o la apariencia de sus productos sin previo aviso

MANUAL DE INSTRUCCIONES

HI762

Cloro Libre Rango Ultra Bajo



HANNA
instruments

Estimado Cliente,

Gracias por elegir un producto Hanna Instruments. Lea atentamente este manual de instrucciones antes de utilizar el colorímetro portátil Checker®HC. Para obtener más información sobre Hanna Instruments y nuestros productos, visite www.hannachile.com o envíenos un correo electrónico a ventas@hannachile.com. Para obtener asistencia técnica, póngase en contacto con su oficina local de Hanna Instruments o envíenos un correo electrónico a ventas@hannachile.com.

Examen Preliminar

Retire el colorímetro portátil Checker®HC y sus accesorios del embalaje y examínelos detenidamente. Si necesita más información, póngase en contacto con el equipo de soporte técnico de Hanna Instruments.

Cada HI762 se entrega en un estuche con inserto personalizado e incluye:

- Cubeta de muestra y tapa (2 Uds.)
- Kit de inicio de reactivos de Cloro Libre Rango Ultrabajo (para 6 pruebas)
- Pila alcalina AAA de 1,5 V (1 Ud.)
- Manual de instrucciones

Nota: Conserve todo el material de embalaje hasta asegurarse de que el colorímetro portátil Checker®HC funciona correctamente. Cualquier artículo dañado o defectuoso debe devolverse en su embalaje original con los accesorios incluidos.

Descripción General y Uso Previsto


El checker portátil de Cloro Libre Rango Ultrabajo HI762 está diseñado para determinar con precisión los niveles de cloro libre en aplicaciones como piscinas y spas, saneamiento de frutas y verduras, desinfección y control de calidad del agua.

HI762 cuenta con un sistema de operación con un solo botón y es fácil de usar. Su gran pantalla LCD es fácil de leer y la función de apagado automático garantiza que la batería no se agote.

Especificaciones

Rango	0 a 500 ppb (como Cl2)
Resolución	1 ppb
Precisión	±20 ppb ±4 % de la lectura a 25 °C (77 °F)
Fuente de luz	Diodo Emisor de Luz a 525 nm
Detector de luz	Fotocélula de silicio
Método	Adaptación del método 330.5 de la USEPA. La reacción entre el cloro libre y el reactivo DPD produce una coloración rosada en la muestra.
Ambiente	0 a 50 °C ; máx. 95 % de humedad relativa sin condensación
Tipo batería	Pilas alcalinas AAA de 1,5 V
Apagado Automático	Después de 10 min. de inactividad,
Dimensiones	86.0 x 61.0 x 37.5 mm (3.4 x 2.4 x 1.5")
Peso	64 g (2.3 oz)

Descripción Funcional y Pantalla LCD



Procedimiento de Medición

- Pulse el botón de Encendido/Apagado para encender el checker. Todos los segmentos se mostrarán durante unos segundos, seguidos de "Añadir", "C.1" y "Presionar" parpadeando.



- Llene la cubeta con 10 ml de muestra sin reaccionar y vuelva a colocar la tapa. Introduzca la cubeta en el checker y cierre la tapa.



- Pulse el botón de Encendido/Apagado. Cuando la pantalla muestre "Añadir", "C.2" y "Presionar" parpadeando, el checker estará a cero.



- Retire la cubeta, desenrosque la tapa y añada el contenido de un sobre de reactivo de Cloro Libre Rango Ultrabajo HI762-0. Vuelva a colocar la tapa y agite suavemente durante unos 20 segundos.



- Introduzca la cubeta en el checker y cierre la tapa. Mantenga pulsado el botón de Encendido/Apagado. La pantalla mostrará la cuenta atrás antes de la medición. Alternativamente, espere 1 minuto y pulse el botón.



- Cuando finalice el temporizador, el checker realizará la lectura. El instrumento muestra la concentración de cloro libre en ppb. El checker se apaga automáticamente después de 10 minutos.



Errores y Advertencias

El checker muestra mensajes de advertencia claros cuando aparecen condiciones erróneas y cuando los valores medidos se encuentran fuera del rango esperado. La siguiente información explica los errores y advertencias, y las medidas recomendadas.

Luz Alta: Hay demasiada luz ambiental llegando al detector. Verifique la preparación de la cubeta cero.



Luz Baja: No hay suficiente luz para realizar una medición. Verifique la preparación de la cubeta cero.



Cubetas Invertidas: La muestra y las cubetas cero están invertidas. Intercambie las cubetas y repita la medición.



Por Debajo del Rango: Un "0" parpadeante indica que la muestra absorbe menos luz que la referencia de cero. Verifique el procedimiento de medición y asegúrese de usar la misma cubeta para la referencia (cero) y la medición.



Por Encima del Rango: El valor de concentración máxima parpadeante indica que el valor medido está fuera de los límites del método. Verifique que la muestra no contenga residuos. Diluya la muestra y repita la medición.



Batería Baja: El nivel de batería es demasiado bajo para que el checker funcione correctamente. Reemplace la batería por una nueva.



Batería Agotada: La batería está agotada y debe reemplazarse. Reemplace la batería por una nueva y reinicie el checker.

