



Agente Dispersante – HI93703-51

Description

Asegurarse de que no haya turbidez presente en una muestra es importante en las mediciones colorimétricas. La turbidez puede ocurrir en las muestras como resultado de interacciones químicas en ciertos métodos fotométricos. La turbidez interfiere con la transmitancia de la luz a través de la muestra y puede dar lugar a lecturas inexactas si no se elimina. El agente dispersante elimina esta turbidez permitiendo mediciones precisas.