



Cable USB para Medidor Portátil Multiparámetro HI9828 – HI7698281

Description

La comunicación directa con la PC se puede lograr a través del cable USB HI7698281, cuando se utiliza con el software HI929828. Una vez que el adaptador USB HI7698281 está conectado al medidor y al puerto USB en la PC, el usuario puede descargar todos los datos registrados, incluyendo la información de Buenas Prácticas de Laboratorio (BPL).