



Cable USB para Medidor Port til Multipar metro HI9829 – HI7698291

## Description

Una vez que el adaptador USB HI7698291 est  conectado al medidor y al puerto USB de la PC, el usuario puede ver y descargar datos del medidor: informaci n de estado (versi n y fecha del software, SN, ID, informaci n GPS, nivel de bater a e informaci n de memoria libre), as  como un resumen de lotes de datos registrados y Buenas Pr cticas de Laboratorio (GLP). Una vez que se ha descargado un lote, se pueden ver todas las muestras registradas.