



Carbón Activado (50 paquetes) – HI93703-55

Description

Asegurarse de que no haya color o turbidez en una muestra es importante en las mediciones colorimétricas. El color y la turbidez interfieren con la transmitancia de la luz a través de la muestra y pueden dar lugar a lecturas inexactas si no se eliminan. El carbón activado elimina estas interferencias permitiendo mediciones precisas.