



Carb n Activado (50 paquetes) – HI93703-55

Description

Asegurarse de que no haya color o turbidez en una muestra es importante en las mediciones colorim tricas. El color y la turbidez interfieren con la transmitancia de la luz a trav s de la muestra y pueden dar lugar a lecturas inexactas si no se eliminan. El carb n activado elimina estas interferencias permitiendo mediciones precisas.