



Cubetas de Vidrio para Fotómetros Portátiles y Medidores de Turbidez (4 unidades) – HI731331

Description

Cuando se utiliza un fotómetro o un medidor de turbidez, es importante usar cubetas limpias que no estén rayadas. Cualquier decoloración o arañazos interferirán con cualquier medición de base óptica. Las HI731331 son las cubetas de vidrio de repuesto que se suministran con los fotómetros portátiles de la serie HI96 y con medidores de turbidez portátiles y de sobremesa.