



Llave de Verificaci3n de Calibraci3n a 0  C (Sondas HI762)   HI762000C

Description

La Llave de Verificaci3n de Calibraci3n a 0   HI762000C est  dise ada para verificar la precisi3n de su term3metro termistor. Esta llave de verificaci3n es compatible con cualquiera de los term3metros de termistor de Hanna que utilizan la serie de sondas HI762.

Simplemente conectando la llave de calibraci3n a la entrada de la sonda, el usuario puede determinar r pidamente si el medidor necesita ser recalibrado. Si la lectura en la pantalla difiere m s de 0.4  C del valor nominal clave, el term3metro debe ser recalibrado en nuestro centro de servicio t cnico. Para la verificaci3n peri3dica de la calibraci3n de su term3metro, se recomienda verificar al menos dos puntos de calibraci3n. El valor de las teclas de verificaci3n de calibraci3n debe elegirse en funci3n de la temperatura esperada de la muestra.

Especificaciones

Valor nominal de la llave	0 �C
Exactitud	�0.4 �C