



Unidad USB HI7408016 para HI801

Description

La transferencia de datos desde un medidor siempre debe ser simple y directa. Sorprendentemente, el HI801 puede almacenar hasta 14.000 mediciones en su memoria. En cualquier momento, los datos se pueden transferir a una PC o Mac como un archivo CSV o PDF. No se requiere software, simplemente conecte la unidad USB HI7408016 o conéctela directamente a una computadora y exporte los datos.

La capacidad de guardar datos como PDF garantiza una mayor integridad de los datos, ya que no se pueden cambiar fácilmente. Además, se puede programar una identificación del medidor y una identificación de la muestra para que se guarden junto con las mediciones registradas. Con equipos técnicos, la compatibilidad de conexión amplia a menudo puede ser un problema, por lo que el iris HI801 cuenta con puertos USB para unidad flash y una conexión directa a la computadora. La conectividad con un puerto USB-A a una unidad flash se puede usar para transferir mediciones registradas desde el medidor y también para transferir actualizaciones de métodos al medidor. El puerto USB – B se utiliza para una conexión directa a una computadora específicamente para transferir datos registrados.