

# Vaso de Calibración para Medidor Portátil Multiparámetro HI9828 – HI7698283

SKU: HI 7698283

## RESUMEN

El HI7698283 es un vaso de precipitados de calibración que se utiliza durante el procedimiento de calibración rápida en el Medidor Portátil Multiparámetro HI9828. La función de Calibración Rápida verifica la funcionalidad de la sonda y calibra los sensores de la sonda con un solo punto de calibración.

## DESCRIPCIÓN

Para la calibración en terreno, la combinación de nuestra solución de calibración rápida y el vaso de precipitados es la forma ideal de estandarizar el pH y la conductividad mientras viaja. Simplemente llene el vaso de calibración con solución de Calibración Rápida, enrosque el vaso de calibración lleno de solución en la sonda, seleccione "Calibración Rápida" en el menú y presione OK. ¡El medidor hará el resto!

CARACTERÍSTICAS

|                          |                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Intervalo K              | -200.0 a 999.9°C y 1000 a 1371°C; -328.0 a 999.9°F y 1000 a 2500°F                                                                                                                  |
| Resolución K             | 0.1°C (-149.9 a 999.9°C); 0.2°C (-200.0 a -150.0°C); 1°C (1000 a 1371°C); 0.1°F (-24.9 a 999.9°F); 0.2°F (-249.9 a -25.0°F); 0.3°F (-328.0 a -250.0°F); 1°F (1000 a 2500°F)         |
| Intervalo J              | -200.0 a 999.9°C; -328.0 a 999.9°F y 1000 a 1832°F                                                                                                                                  |
| Resolución J             | 0.1°C (-200.0 a 999.9°C); 0.1°F (-149.9 a 999.9°F); 0.2°F (-328.0 a -150.0°F); 1°F (1000 a 1832°F)                                                                                  |
| Intervalo T              | -200.0 a 400.0°C; -328.0 a 752.0°F                                                                                                                                                  |
| Resolución T             | 0.1°C (-149.9 a 400.0°C); 0.2°C (-200.0 a -150.0°C); 0.1°F (0.0 a 752.0°F); 0.2°F (-270.0 a -0.1°F); 0.3°F (-328.0 a -270.1°F)                                                      |
| Exactitud de temperatura | ± 0.5°C (-100.0 a 999.9°C); ± 1°C (fuera); ± 1°F (-148.0 a 999.9°F); ± 1.5°F (fuera)<br>(por 1 año, excluyendo el error de la sonda)                                                |
| Electrodo / Sonda        | Termopar tipo K de la serie HI766 (no incluido)                                                                                                                                     |
| Botón CAL                | No                                                                                                                                                                                  |
| Pantalla LCD iluminada   | No                                                                                                                                                                                  |
| RS232                    | No                                                                                                                                                                                  |
| Tipo de batería / Vida   | 1.5V AA (3) / aproximadamente 500 horas de uso continuo (con iluminación apagada); apagado automático: seleccionable después de 8 o 60 minutos de inactividad (se puede desactivar) |

|                          |                                                                  |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Condiciones ambientales  | -10 a 60°C (14 a 122°F); HR max 100%                             |
| Dimensiones              | 150 x 80 x 36 mm (5.9 x 3.1 x 1.4 cm)                            |
| Peso                     | 235 g (8.3 onzas)                                                |
| Información para ordenar | El HI93551 se suministra con baterías y manual de instrucciones. |