

Kit de Cubeta CAL Check™ de pH Línea Piscina para Fotómetro Portátil HI971044

SKU: HI 977794-11

RESUMEN

Los Estándares CAL Check™ de pH Línea Piscina HI977794-11 proporcionan una forma sencilla de calibrar y validar el fotómetro portátil Línea Piscina HI971044. Este conjunto de estándares de alta calidad se fabrica en las instalaciones de última generación de Hanna Instrument y se suministra con un certificado de análisis. El certificado de análisis proporciona el número de lote, los valores de referencia y la fecha de vencimiento para la trazabilidad.

- Valor estándar pre-tejido de 8.0 pH +/- 0.1 pH a 25 °C
- Suministrado con Certificado de Análisis
- Reutilizable con una larga vida útil

DESCRIPCIÓN

Los estándares HI977794-11 CAL Check™ para pH de la línea de piscinas permiten una manera simple de calibrar y validar el fotómetro portátil para piscinas HI971044. Este set de estándares de alta calidad se producen en la fábrica especializada de Hanna Instruments y cuentan con un certificado de análisis. Este documento entrega información del número de lote, valores de referencia, y fechas de vencimiento para trazabilidad. Estándares prefabricados con un valor de 8.0 pH +/- 0.1 pH @ 25°C Entregados con certificado de análisis ☑ Reutilizables con una

larga vida de anaquel.

ESPECIFICACIONES

Certificado de análisis	Si
Presentación	Cubetas
Cantidad	1 set

ACCESORIOS

El HI97794-11 se usa para verificar el desempeño de las mediciones de pH en piscinas, spas y jacuzzis con el fotómetro portátil HI971044 de la línea de piscinas.

CÓMO PEDIR

El HI97794-11 es un set de estándares de calibración de alta calidad que permite al usuario validar el desempeño de las mediciones de pH en el fotómetro de pH, cloro libre y total, alcalinidad y ácido cianúrico HI971044 de la línea de piscinas. El HI97794-11 incluye una cubeta sellada para el cero (muestra sin reaccionar conocida como blanco) y una cubeta prefabricada de valor de pH 8.0. El set de estándares se produce en nuestra fábrica especializada usando reactivos de grado analítico en un ambiente con temperatura controlada.

El HI97794-11 se entrega con certificado de análisis

- Código de producto
- Número de lote
- Fecha de vencimiento

La validación del fotómetro portátil HI971044 es un proceso rápido y sencillo con los estándares CAL Check™. Primero debe seleccionar el parámetro pH, a continuación, el botón CAL Check. La pantalla le guiará a través de un proceso de validación del medidor y si es necesario le permitirá recalibrar el equipo.