

Estándares CAL Checker® para Cobre Rango Alto – HI96702-11

SKU: HI 96702-11

RESUMEN

Los Estándares CAL Check® para Cobre de Rango Alto, HI96702-11, proporcionan una solución simple para calibrar y validar el Fotómetro portátil para Cobre de Rango Alto, HI96702. Este conjunto de estándares de alta calidad se fabrica en nuestras instalaciones de última tecnología y viene con un certificado de análisis. El certificado de análisis proporciona el número de lote, los valores de referencia y la fecha de caducidad para la trazabilidad al certificar el fotómetro HI96702.

Suministrado con Certificado de Análisis

Valor estándar de 2.00 ± 0.050 mg/L de cobre a 25°C

Reutilizable con larga estabilidad de vida útil

DESCRIPCIÓN

El Set de estándares CAL Check HI96702-11 para cobre rango alto provee una solución simple para calibrar y validar el fotómetro portátil de cobre HI96702. Este set de estándares de alta calidad se produce en nuestra fabrica especializada y se entrega con certificado de análisis. El certificado contiene el número de lote, valores de referencia y fecha de expiración para mejorar la trazabilidad.

- Entrega con certificado de análisis
- Valores estándar 2.00 ± 0.050 mg/L cobre @ 25°C
- Reutilizables, con larga vida útil

ESPECIFICACIONES

Empaque	Estándares sellados: 0.00 y 2.00 mg/L cobre
Cantidad	1 set

ACCESORIOS

El set de estándares **HI96702-11** se entrega con 2 cubetas selladas, una cubeta "A" para la medición cero y una "B" usada para validar y calibrar.

CÓMO PEDIR

usado,instrumento,Para,Cobre,estándar,Check,para