



Cable USB, PC a la Sonda, para Medidor Portátil Multiparámetro HI9829 – HI76982910

Description

Una vez que el adaptador USB HI76982910 está conectado a la sonda y al puerto USB de la PC, el usuario puede ver y descargar los datos de la sonda: información de estado (versión del software, SN, Estado del Conector, Parámetros Disponibles, Protección de Contraseña e Información de la Memoria Libre), así como lotes de datos disponibles y Buenas Prácticas de Laboratorio (GLP). Una vez que se ha descargado un lote, se pueden ver todas las muestras registradas.