



Cubetas de Vidrio y Tapas para Colorímetros Checker HC (Set de 2)

Description

Cuando se utiliza un colorímetro o fotómetro, es importante utilizar cubetas limpias que no tengan arañazos. Cualquier decoloración o rayado interferirá con cualquier medición de base óptica. Los HI731315 son las cubetas de vidrio de repuesto que se suministran con los colorímetros Checker[®] HC. Si necesita cubetas adicionales para probar más muestras o está buscando reemplazar las cubetas que vienen con su Checker, este juego viene con dos cubetas con tapas.