



Kit de Mantenimiento para Medidor de Turbidez – HI731313

## Description

Kit de mantenimiento: estuche de transporte resistente, soluciones de calibración HI93102-0 y HI93102-20, solución de limpieza de cubetas HI93703-50, cubetas (2) y paño de limpieza de cubetas.